


其他电机选配

选配一：57步进电机

型号	步距角	额定电压	额定电流
5756	1.8°	1.2V	3A
保持转矩	转动惯量	重量	引线数
1N*M	300g*cm ²	0.68KG	4




选配三：750W台达伺服电机

型号	功率	额定扭矩	额定转速	额定电流	转子惯量
ECMA	750W	2.39N*M	3000r/min	5.1A	1.13*10 ⁻⁴ KG*M ²
重量 (带刹车)	重量 (不带刹车)	轴向最大 负载	径向最大 负载	刹车保 持扭矩	使用温度
3.8KG	3KG	98N	245N	2.5[Nt-m(min)] ²	0-40℃

选配二：86步进电机

型号	步距角	额定电压	额定电流
86128	1.8°	6.5V	6A
保持转矩	转动惯量	重量	引线数
10N*M	3200g*cm ²	4.5KG	8




选配四：400W台达伺服电机

型号	功率	额定扭矩	额定转速	额定电流	转子惯量
ECMA	400W	1.27N*M	3000r/min	2.6A	0.68*10 ⁻⁴ KG*M ²
重量 (带刹车)	重量 (不带刹车)	轴向最大 负载	径向最大 负载	刹车保 持扭矩	使用温度
2.9KG	2.1KG	98N	245N	2.5[Nt-m(min)] ²	0-40℃

其他电机选配

选配一：57步进电机

型号	步距角	额定电压	额定电流
5756	1.8°	1.2V	3A
保持转矩	转动惯量	重量	引线数
1N*M	300g*cm ²	0.68KG	4




选配三：750W台达伺服电机

型号	功率	额定扭矩	额定转速	额定电流	转子惯量
ECMA	750W	2.39N*M	3000r/min	5.1A	1.13*10 ⁻⁴ KG*M ²
重量 (带刹车)	重量 (不带刹车)	轴向最大 负载	径向最大 负载	刹车保持 扭矩	使用温度
3.8KG	3KG	98N	245N	2.5[Nt-m(min)] ²	0-40℃

选配二：86步进电机

型号	步距角	额定电压	额定电流
86128	1.8°	6.5V	6A
保持转矩	转动惯量	重量	引线数
10N*M	3200g*cm ²	4.5KG	8



选配四：400W台达伺服电机

型号	功率	额定扭矩	额定转速	额定电流	转子惯量
ECMA	400W	1.27N*M	3000r/min	2.6A	0.68*10 ⁻⁴ KG*M ²
重量 (带刹车)	重量 (不带刹车)	轴向最大 负载	径向最大 负载	刹车保持 扭矩	使用温度
2.9KG	2.1KG	98N	245N	2.5[Nt-m(min)] ²	0-40℃

A

其他附件选配

A

B

B

C

C

D


D

E

E

F

F




侧装L脚（选配）

侧装螺母（选配）

槽型光电开关（选配）

底部螺母（选配）

M6



1




2

3

4

5

6

	1	2	3	4	5	6
A	其他选配附件					
B	 两端伸出端带轮（选配）	 侧装L脚（选配） 侧装螺母（选配） 槽型光电开关（选配） 底部螺母（选配）				
C						
D						
E						
F						
	1	2	3	4	5	6

1		2		3		4		5		6	
A	其他减速机选配										A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F
1		2		3		4		5		6	